



TEGNFORKLARING

- EIENDOMSGRENSER
- BYGGEGRENSE
- EKSISTERENDE KOTER
- BYGG TAK
- ASFALT KJØRESTERK
- FORTAU
- GANGSONE BYGG
- TERRASSEDEKKE
- GRUS
- SAND
- GRESS
- BEPLANTNINGSFELT
- STAUER
- SOMMERBLOMSTER
- SEDUM/STEDSEGEN FLORA
- VEGETASJONS-FORSENKNING
- KLATREPLANTER
- SITTEGRUPPE
- SYKKELPARKERING
- FORHØYNING FALLUNDERLAG
- DUKKEHUS LITEN
- HINDERLØYPE
- MINITRAMPOLINE
- BLOMSTERKASSE
- SKILLEVEGG
- SOLSENG
- PULLERT
- NYE TRÆR VAR. STØRRELSE
- PERGOLA
- LEKEGRAVER
- BIEKARUSELL
- FORUNDRIKSLINJE
- BLOMSTERKASSE

Hensvisninger

For overvann se:

VAO-rapport:Tore Hunds gate 43-47

Oppdragsgiver	Barlindhaug Eiendom AS	Utført av	NO1A8H	Kontr. av	NOCASA
Tittel	Tore Hunds gt 43-47	Dato	04.06.2025	Ansvarlig	NO1A6X
		Målestokk	1:100		
Illustrasjonsplan		Format	A1		
Utomhus- reguleringsendring		Sweco oppdragsnr.	10244325		
Lukk		Sweco oppdragsleder	Daniel Ulstein		
SWECO		Tegningsstatus	-		
Fagdisiplin	L	Tegningsnummer	L10-1	Status	-
				Rev.	-

P:\32813\10244325_DETALJREGULERING_TORE_HUNDS_GATE_43-47\000\07 MODELLER - TEGNINGER\02 ARBEIDSMODELLER\LARK

onsdag 4. juni 2025



TEGNFORKLARING

- EIENDOMSGRENSER
- BYGGEGRENSE
- EKSISTERENDE KOTER
- BYGG TAK
- ASFALT KJØRESTERK
- FORTAU
- GANGSONE BYGG
- TERRASSEDEKKE
- GRUS
- SAND
- GRESS
- BEPLANTNINGSFELT
- STAUDER
- SOMMERBLOMSTER
- SEDUM/STEDSEGEN FLORA
- VEGETASJONS-FORSENKNING
- KLATREPLANTER
- SITTEGRUPPE
- SYKKELPARKERING
- FORHØYNING FALLUNDERLAG
- DUKKEHUS LITEN
- HINDERLØYPE
- MINITRAMPOLINE
- BLOMSTERKASSE
- SKILLEVEGG
- SOLSENG
- PULLERT
- NYE TRÆR VAR. STØRRELSE
- PERGOLA
- LEKEGRAVER
- BIEKARUSELL
- FORUNDRINGSLEK
- BLOMSTERKASSE

Henvisninger
For overvann se:
VAO-rapport:Tore Hunds gate 43-47

Oppdragsgiver Barlindhaug Eiendom AS		Utført av NO1A8H	Kontr. av NOCASA
Tittel Tore Hunds gt 43-47		Dato 04.06.2025	Ansvarlig NO1A6X
Illustrasjonsplan Utomhus- reguleringsendring		Format A1	
Takterrasse		Sweco oppdragsnr. 10244325	Sweco oppdragsleder Daniel Ulstein
SWECO		Tegningsstatus -	
Fagdisiplin L	Tegningsnummer L10-2	Status -	Rev. -